



WZ.5595.208.2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla baszt Nr VI i VII usytuowanych na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej 5 w Jarosławiu” opracowanej we wrześniu 2017 r. przez rzeczoznawców: budowlanego - Panią Helenę Krzych oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - Pana Lucjana Gładysza obejmującej następujące wskazania:

- wyposażenie drzwi prowadzących do baszt w samozamykacze,
- wyposażenie pomieszczeń w autonomiczne sygnalizatory akustyczne reagujące na obecność dymu,
- zaimpregnowanie elementów drewnianych środkami ognioochronnymi do stopnia niezapalności,
- zabezpieczenie obiektu instalacją odgromową,
- zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

w związku z:

- nie zapewnieniem minimalnej szerokości drzwi wyjściowych prowadzących z baszty Nr VII, która wynosi 115cm, przy wymaganej §239 ust.4 ww. rozporządzenia MI, co najmniej 120cm,
- nie zachowaniem wymaganej szerokości skrzydła zasadniczego ewakuacyjnych drzwi dwuskrzydłowych, która wynosi 67cm, a zgodnie z §240 ust.1 ww. rozporządzenia MI szerokość ta powinna wynosić co najmniej 90cm,
- nie zapewnieniem klasy, co najmniej R30 odporności ogniowej dla drewnianych biegów i spoczników służących do ewakuacji osób z dwóch baszt, co jest wymagane §249 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia MI,
- nie zachowaniem szerokości użytkowej spocznika w baszcie Nr VII, który wynosi minimalnie 80cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia MI powinien wynosić co najmniej 150cm,
- przekroczeniem wymaganej liczby stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych prowadzących z baszty Nr VI i VII, która wynosi odpowiednio 19 i 20 stopni, a zgodnie z §69 ust.3 ww. rozporządzenia MI, liczba ta nie powinna być większa niż 10,
- nie zachowaniem wymaganej wysokości stopni w baszcie Nr VI i VII, która wynosi maksymalnie 20cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporządzenia MI wysokość ta nie powinna być większa niż 17,5cm,
- nie zachowaniem wymaganej szerokości stopni schodów zewnętrznych, które wynoszą 25cm, a zgodnie z §69 ust.5 ww. rozporządzenia MI szerokość ta nie powinna być mniejsza niż 35cm,

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla baszt Nr VI i VII usytuowanych na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej 5 w Jarosławiu”, tzn. w sposób inny niż podano w §239 ust.4, §240